



Nr. _____

Subiect: Clarificari solicitate la documentia de atribuire avand ca obiect achizitia de "buldoexcavator cu dotari suplimentare picon, malaxor si foreza - 1 bucata"

Ca urmare a clarificărilor solicitate de una din firmele care a accesat Documentația de atribuire publicata pe site-ul www.cmipb.ro sub numărul 2876/04.07.2018, vă comunicăm următoarele:

1. **Intrebare:** In Caietul de Sarcini - Fisa Specificatii Tehnice - Anexa 1 - ati solicitat **MOTOR - Norma de poluare (EU 2004/26/EC) Min EU stage III B**. Dorim sa va informam ca - in conformitate cu legile in vigoare pot circula pe drumurile publice doar buldoexcavatoarele dotate cu motoare de ultima generatie cu emisii de noxe care sa respecte normele Tier 4F
Va solicitam sa modificati cerinta dupa cum urmeaza: **MOTOR - Norma de poluare (EU 2004/26/EC) TIER 4 F**
Raspuns: Nu se accepta

2. **Intrebare:** In Caietul de Sarcini - Fisa Specificatii tehnice - Anexa 1 - ati solicitat capacitate motor : min 3.600 - max 4.400 cmc. **Va rugam sa acceptati participarea la licitatie cu un utilaj dotat cu un motor de ultima generatie cu cilindrul de 3400cmc cu un cuplu motor superior valorii minime solicitate.** In acest fel se asigura un consum redus de combustibil, performante ridicate si cheltuieli de intretinere mai scazute. In plus - exista un singur tip de motor care inca mai foloseste o capacitate cilindrica marita (de 4,4 litri) iar cerinta initiala ingradeste participarea celorlalti potentiali ofertanti deoarece nu exista utilaje dotate cu alte motoare decat 3.400 cmc sau 4.400 cmc.
Raspuns : Nu se accepta

3. **Intrebare:** In Caietul de Sarcini - Fisa Specificatii tehnice - Anexa 1 - ati solicitat forta de rupere masurata la cupa de excavare : min 5.500 kN **Va rugam sa acceptati participarea la licitatie cu un utilaj cu o forta de rupere la cupa de excavare de min 5.300 kNN.** Aceste date rezulta din modelul bratului si al cupei de excavare si in acest fel nu se limiteaza participarea altor potentiali ofertanti. Totodata performanta de sapare nu este afectata deoarece se asigura o forta de rupere mai mare la cilindrul bratului. In acelasi timp mentionam ca nu exista niciun utilaj a carui forta de rupere sa aiba valori comparabile cu cele solicitate - de ordinul miilor de kN - probabil fiind o eroare de redactare.
Raspuns: Se modifica cerinta din Caietul de Sarcini astfel valoarea minima a fortei de rupere masurata la cupa de excavare: min. 55 kN

4. **Intrebare:** In Caietul de Sarcini - Fisa Specificatii tehnice - Anexa 1 - ati solicitat Service acreditat de reprezentantul oficial la producatorului in Romania si autorizat RAR pt reparatii. Avand in vedere ca utilajele tip buldoexcavator nu se inmatriculeaza RAR ci doar se

înregistrează pe baza unui atestat tehnic va solicităm să eliminăm cerința privind serviciul autorizat RAR – reparațiile nefiind limitate decât de respectarea indicațiilor de la producător

Raspuns : Nu se accepta

5. **Intrebare:** Având în vedere că în Caietul de Sarcini nu este specificat, pentru a putea configura exact utilajul oferit vă rugăm să ne transmiteți detalii suplimentare privind

- Presiunea maximă și minimă pentru sistemul hidraulic – pt a putea configura pompa hidraulică

- Înălțimea maximă de transport – pentru a configura bratul de excavare

- Ampatamentul – pentru configurarea șasiului

Raspuns : Se mențin cerințele din caietul de sarcini.

Cu stima,

Director General
Adrian Corbu